

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств «Юбилейная» ЛИТЕР «Д»

Место нахождения (адрес) 350004, Российская Федерация, город Краснодар, улица Алма-Атинская,2

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная» ИНН 2308075394

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта _____.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории ² инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	не предусмотрено	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	не предусмотрено	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	K	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	не предусмотрено	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	не предусмотрено	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)	не предусмотрено	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%	не предусмотрено	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	не предусмотрено	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			не предусмотрено	
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	не предусмотрено	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие	не предусмотрено	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	K	не менее 1,0 м.	не предусмотрено	рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%	не предусмотрено	п. 4.1.8

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.	не предусмотрено	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	K	наличие	нет	п. 4.1.3
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	не предусмотрено	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	не предусмотрено	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	не предусмотрено	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу: ³	K	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	не предусмотрено	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	не предусмотрено	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответвию
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	не предусмотрено	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	не предусмотрено	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	не предусмотрено	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	не предусмотрено	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	K	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	не предусмотрено	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	не предусмотрено	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	не предусмотрено	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	не предусмотрено	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	не предусмотрено	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	не предусмотрено	п. 5.1.5 не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	не предусмотрено	п. 5.1.5 не требуется

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж _____

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	нет	п. 5.2.4 Санитарно-гигиенические помещения ступень
Конструктивные элементы и устройства на путях движения, выступ:				
- на стенах	C	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	не предусмотрено	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			не предусмотрено	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.	не предусмотрено	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	не предусмотрено	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			не предусмотрено	
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	не предусмотрено	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	не предусмотрено	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	не предусмотрено	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	не предусмотрено	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	не предусмотрено	п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.	не предусмотрено	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	не предусмотрено	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	не предусмотрено	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	не требуется	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			не требуется	
- габариты кабины (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.	не предусмотрено	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.	не предусмотрено	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	не предусмотрено	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	не предусмотрено	п. 5.2.20

2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж _____

Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			Соответствует	
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли			не предусмотрено	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	не предусмотрено	п. 7.4.1

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Глубина полок	K	не более 0,5 м.	не предусмотрено	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1	не предусмотрено	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.	не предусмотрено	п. 7.4.2
Предприятия питания			не предусмотрено	
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.	не предусмотрено	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1	не предусмотрено	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие	не предусмотрено	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			не предусмотрено	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0	не предусмотрено	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%	не предусмотрено	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			не предусмотрено	
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	не предусмотрено	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	не предусмотрено	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.	не предусмотрено	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			не предусмотрено	
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.	не предусмотрено	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	не предусмотрено	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	не предусмотрено	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	не предусмотрено	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	не предусмотрено	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответвию
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	не предусмотрено	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	не предусмотрено	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	не предусмотрено	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _____

Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	нет	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	нет	п. 5.3.6
Размер кабинки (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабинки	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	нет	п. 5.3.6

2.6. Средства информации – этаж _____

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	нет	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	нет	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	нет	п. 5.5.4; 5.5.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Речевые информаторы	С	наличие	не предусмотрено	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	не предусмотрено	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	-	#
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен			X	X	X
Объект недоступен	X	-			

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Тактильные таблички
Вход	На входе в школу вывесить тактильные таблички: «инвалид», «кнопка вызова», тактильная таблица с наименованием учреждения и часы работы школы; поручни на входной двери в здание литер «Д»

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	Тактильные стрелки
Зона оказания услуги	Приведение порога здания литер «Д» в соответствии со СНИПом Обозначение входа на сцену с двух сторон желтой краской
Санитарно-гигиеническое помещение	Установлены металлические поручни к умывальникам и в туалетных комнатах
Средства информации	Звонок, тактильная доска, тактильные таблички

«15» апреля 2019г.
Дата составления Паспорта

Директор МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная»
Руководитель

подпись

Т.С. Касьянова
Ф.И.О.

Зам. директора по ВР
Должность лица, составившего Паспорт

подпись

О.Н. Охременко
Ф.И.О.